

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

Numéro de dossier : 34/2020/02/07/XXX
Date du repérage : 07/02/2020



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : **Hérault**

Adresse : **1404 route de Mende**

Résidence New Campus, Appt 205, 2ème étage

Commune : **34090 MONTPELLIER**

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :
Lot numéro 120,

Désignation du propriétaire

Désignation du client :

Nom et prénom : **XXX**

Adresse : **S/C SCP BAUDIA - AYNE - GUILLEMAIN - DUR-
ROUX - LANCON - SCHUYTEN
161 rue Yves Montand - Parc 2000
CS 978003
34083 MONTPELLIER Cedex 3**

Objet de la mission :

Etat relatif à la présence de termites

Métrage (Loi Carrez)

Etat des Risques et Pollutions

Diagnostic de Performance Energétique